

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
FE-1144 Arnarlax ehf. - Patreksfjörður og Tálknafjörður	Strandgötu 1 465 Bíldudalur	Víðir Skipstjóri Óli Svæðisstjóri Silja Baldvinsdóttir Gæðastjóri Gísli Svæðisstjóri Patró			
Tilfni	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
Reglubundin skoðun	31.10.2022	2.11.2022	10,00	0,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 22 skoðunatriða af 22. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 1 skoðunatriði, þar af 0 Alvarleg frávik og 0 Frávik. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Niðurstaða eftirlits

Mjög fínt að flest öllu leiti en fuglanet töluvert rifin í Patreksfirði og fuglar inn í kvíum.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til matvælaráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnslukæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.

Um gjaldtöku fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar s.s. útgáfu leyfa, vottorða, skráningar o.fl. fer skv. gjaldskrá nr. 220/2018.

Starfsstöð

Arnarlax ehf. - Patreksfjörður og Tálknafjörður
Strandgötu 1
465 Bíldudalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 5803100600

Starfsemi

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 1

Tengiliðir

Silja Baldvinsdóttir	6167815	silja@arnarlax.is	Gæðastjóri
Fjarðalax ehf.	004795820104	ron@arnarlax.is	Yfirmaður sjódeildar
Hjörtur Methúsalemsson	8667803	hjortur@arnarlax.is	Verkefnastjóri
Jón Garðar Jörundsson	8565330	jongardar@arnarlax.is	Verkefnastjóri

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

4.1 - Sjókvíaeldi

32 - 46.gr. reglugerð nr.540/2020 og 20.gr. reglugerð nr. 300/2018

4.1.3 Eldisbúnaður

Sett inn: 11.05.2022

Úrbótaáætlun
Frestur: 9.11.2022

Stór göt voru á fuglanetum á kvium í Patreksfirði og voru 4 fuglar inn í einni kvínni.

4.1.1 Bátar og flutningstæki

Sett inn: 01.11.2021

Í lagi

Vantar skráfuhlíf á þjónustubát Polar circle. Hér er um að ræða endurtekið frávik og því er þetta sett sem alvarlegt frávik.

Búið er að laga þetta og setja skráfuhring á bátinn.

4.1.5 Eldissvæði

Sett inn: 01.11.2021

Í lagi

Eldisbúnaður er ekki allur innan eldissvæðis á Eyri í Patreksfirði. Búið er að auglýsa tillögu að breyttum eldissvæðum félagsins og við þá breytingu mun búnaður verða innan eldissvæðis að Eyri.

Búið er að laga þetta svæði til.

Eftirfarandi skoðunatriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi	2.1.2 Framleiðsluskýrsla	2.1.3 Stöðvaskírteini sjókvíaeldisstöðva
4.1.1 Bátar og flutningstæki	4.1.2 Dauðfiskur	4.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokum
4.1.5 Eldissvæði	4.1.6 Hvíld eldissvæða	4.1.7 Merkingar sjókvíaeldisstöðva
4.1.8 Framkvæmd flutnings	4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni	4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks
4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk	5.1.1 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva	5.1.2 Þjálfun starfsfólks (rekstrarleyfi>20.tonn)
5.1.3 Verklagsreglur (rekstrarleyfi>20.tonn)	5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)	5.1.5 Innra eftirlit (rekstrarleyfi>20.tonn)
5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstrarleyfi>20.tonn)	5.1.7 Viðbragðsáætlun vegna sníkjudýra í sjókvíaeldi	5.1.8 Innra eftirlit vegna sníkjudýra í sjókvíaeldi

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.

Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvældi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.